



หลักเกณฑ์เฉพาะ
ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ย่างนอกรถจักรยานยนต์
มอก. 682-2540



ประกาศ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

ย่างนอกรถจักรยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 682-2540

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ 475-12/2544 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ให้กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน และให้จัดทำเป็นประกาศเพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงกำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ย่างนอกรถจักรยานยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 682-2540 ไว้ ดังรายละเอียดท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546

(ลงชื่อ)

สุรศักดิ์ อัศวรเดชา

(นายสุรศักดิ์ อัศวรเดชา)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์แนวทางในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

ย่างนอกรถจักรยานยนต์ มอก. 682-2540

1. การอนุญาต

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายมาตรฐานจะพิจารณาจากข้อดีความสามารถของโรงงานในการทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ มอก. กำหนด และข้อความสามารถในการควบคุมคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มอก. โดยสมำเสมอ โดยอาจขอรับการตรวจสอบเป็นรายแบบ / ขนาด หรือเป็นกลุ่ม ก็ได้

1.1 ระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ขอรับใบอนุญาตมีระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ว่าไว้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยดังนี้

<u>การอนุญาตรายแบบ / ขนาด</u> <u>ชื่อหัวข้อกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ว่าไว้</u>	<u>การอนุญาตเป็นกลุ่ม</u> <u>ชื่อหัวข้อกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ว่าไว้</u>
-	1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 1.2. โครงสร้างองค์กร
-	5. การควบคุมเอกสารและข้อมูล
-	6. การจัดซื้อ
8. การซึ่งบ่งและการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์	8. การซึ่งบ่งและการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์
9. การควบคุมกระบวนการ เฉพาะ (1) ถึง (4) และ (6)	9. การควบคุมกระบวนการ
10. การตรวจสอบและการทดสอบ	10. การตรวจสอบและการทดสอบ
11. การควบคุมเครื่องตรวจ วัด และทดสอบ (สำหรับเครื่องมือทดสอบตามข้อ 1.3.2)	11. การควบคุมเครื่องตรวจ วัด และทดสอบ
12. สถานะการตรวจสอบ	12. สถานะการตรวจสอบ
13. การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์กำหนด	13. การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์กำหนด
-	14. การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
15. การเคลื่อนย้าย การเก็บ การบรรจุหีบห่อ การ รักษาสภาพ และการส่งออกจำหน่าย 15.3 การเก็บ	15. การเคลื่อนย้าย การเก็บ การบรรจุหีบห่อ การรักษาสภาพ และการส่งออกจำหน่าย
16. การควบคุมบันทึกคุณภาพ	16. การควบคุมบันทึกคุณภาพ

หมายเหตุ 1. รายละเอียดแต่ละหัวข้อกิจกรรมกำหนดไว้ใน หลักเกณฑ์ที่ว่าไว้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

2. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงรายละเอียด หรือแผนภูมิแสดงวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามรายการที่กำหนดข้างต้น
3. กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชบัญญัติกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร ที่ไม่สามารถตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่โรงงานได้ให้ใช้เฉพาะหลักเกณฑ์การอนุญาตรายแบบ/ขนาด
4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้การยอมรับระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพจากหน่วยงานที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้การยอมรับ

1.2 การเก็บตัวอย่างตรวจสอบ

การตรวจสอบตัวอย่างเพื่อการอนุญาตจะตรวจสอบทุกรายการตามที่ นอ.ก.กำหนด โดยมีการจำแนกผลิตภัณฑ์และการเก็บตัวอย่างดังนี้

1.2.1 การจำแนกผลิตภัณฑ์

ประเภท	ชนิด	แบบ	ขนาด
ใช้กับวงล้อรหัส เส้นผ่านศูนย์กลาง ระบุ 4 ถึง 12	- ผ้าใบเนี๊ยบ - ผ้าใบเรเดียล	- ใช้ยางใน	ตารางที่ ก.1 จำนวน 53 ขนาด
		- ไม่ใช้ยางใน	ตารางที่ ก.2 จำนวน 66 ขนาด
			ตารางที่ ก.3 จำนวน 72 ขนาด
			ตารางที่ ก.4 จำนวน 72 ขนาด
ใช้กับวงล้อรหัส เส้นผ่านศูนย์กลาง ระบุ 13 ถึง 21	- ผ้าใบเนี๊ยบ - ผ้าใบเรเดียล	- ใช้ยางใน	ตารางที่ ก.5 จำนวน 97 ขนาด
		- ไม่ใช้ยางใน	ตารางที่ ก.6 จำนวน 55 ขนาด
			ตารางที่ ก.7 จำนวน 66 ขนาด
			ตารางที่ ก.8 จำนวน 50 ขนาด
			ตารางที่ ก.9 จำนวน 28 ขนาด
			ตารางที่ ก.10 จำนวน 28 ขนาด
			ตารางที่ ก.11 จำนวน 28 ขนาด
			ตารางที่ ก.12 จำนวน 16 ขนาด

1.2.2 การเก็บตัวอย่าง

การอนุญาตรายแบบ/ขนาด		การอนุญาตเป็นกลุ่ม	
การเก็บตัวอย่าง	การออกใบอนุญาต	การเก็บตัวอย่าง	การออกใบอนุญาต
เก็บตัวอย่างตามประเภท ชนิด	ออกใบอนุญาต โดยระบุประเภท ชนิด	เก็บตัวอย่าง 2 ชุดตัวอย่าง ตามประเภท ชนิด แบบ	ออกใบอนุญาตตามประเภท ชนิด แบบ

แบบ ແລະນາດ	แบบ ແລະນາດ	ແລະນາດ ຂອງແຕ່ລະ ຕາරາງ ຕາມທີ່ຢືນຂອງ	ແລະນາດ ໂດຍຮັບໃຈ ແຕ່ລະຕາරາງ ຕາມທີ່ຢືນ ຂອງແສກສາມາດທຳໄດ້
------------	------------	------------------------------------	---

หมายเหตุ ຕ້ວອຍໆ 1 ປຸດຕ້ວອຍໆຢ່າງປະກອບດ້ວຍຍາງນອກຮູບຈັກຍານຍິນຕໍ່ຈຳນວນ 4 ເສັ້ນ

1.2.3 ສມອ. ຍອນຮັບພລທດສອບ ດັ່ງນີ້

- (1) ພລທດສອບຈາກຫ້ອງປົງປັນຕິກາຣທດສອບທີ່ໄດ້ຮັບກາຣເຕັ່ງຕິ່ງເປັນຜູ້ຕຽບສອບພລິຕັບທີ່ອຸຕສາຫກຮຽມ
- (2) ພລທດສອບຈາກຫ້ອງປົງປັນຕິກາຣທດສອບທີ່ໄດ້ຮັບກາຣຮັບຮອງຈາກຄະກຽມກາຣມາຕຮຽນພລິຕັບທີ່ອຸຕສາຫກຮຽມ
- (3) ພລທດສອບທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັນກົງຈານເຈົ້າໜ້າທີ່

1.3 ກາຣຕຽບສອບທີ່ຜູ້ຂອບໃນອນຸໝາຕຕ້ອງປົງປັນ

1.3.1 ຜູ້ຂອບໃນອນຸໝາຕຕ້ອງຈັດໃຫ້ໂຮງງານທີ່ຂອບໃນອນຸໝາຕມີກາຣຄວບຄຸມ/ກາຣຕຽບສອບ/ກາຣທດສອບທີ່ມີກາຣຕຽບສອບມາຕະຫຼາດ ໂດຍທີ່ກາຣຕຽບສອບແຕ່ລະຍາກາຣ ຈາກກະທຳໂດຍຜູ້ຂອບໃນອນຸໝາຕຫຼືອຸ່ນທີ່ໄດ້ຮັບມອນໝາຍກີໄດ້

1.3.2 ຜູ້ຂອບໃນອນຸໝາຕຕ້ອງຈັດໃຫ້ໂຮງງານທີ່ຂອບໃນອນຸໝາຕມີເຄື່ອງນີ້ອົດສອບຮາຍກາຣຕ່ອໄປນີ້ ເປັນອ່າງນ້ອຍ ເພື່ອກາຣຕຽບປະຈຳທີ່ໂຮງງານ

- (1) ຂະນາດ
- (2) ຄວາມຕ້ານພລັງຈານທຳລາຍ
- (3) ຄວາມທນທານ
- (4) ຄວາມທນທານເມື່ອຄວາມເຮົວສູງ

2. ກາຣຕຽບຕິດຕາມພລ

ເພື່ອໃຫ້ພລິຕັບທີ່ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍມາຕຮຽນເປັນໄປຕາມມາຕຮຽນໂດຍສໍາເສນອ ຈະມີກາຣຕຽບຕິດຕາມພລິຕັບທີ່ໄດ້ຮັບໃນອນຸໝາຕດັ່ງນີ້

2.1 ກາຣຕຽບໂຮງງານເພື່ອຕຽບປະເມີນຮະບນກາຣຄວບຄຸມຄຸນພລິຕັບທີ່ ແລະເກັບຕ້ວອຍໆກາຣຕຽບສອບ ກຣມຜູ້ຮັບໃນອນຸໝາຕນຳພລິຕັບທີ່ທີ່ມີພຣະຮາກຄຸນຄືກາຖານດໃຫ້ຕ້ອງເປັນໄປຕາມມາຕຮຽນເຂົ້າມາ ຈຳນ່າຍໃນຮາຊອາມາຈັກ ທີ່ໄມ່ສາມາດຕຽບປະເມີນຮະບນກາຣຄວບຄຸມຄຸນພລິຕັບທີ່ທີ່ໂຮງງານໄດ້ ໃຫ້ເກັບຕ້ວອຍໆເພື່ອກາຣຕຽບຕິດຕາມພລິຕັບທີ່ທີ່ນຳເຂົ້າ

2.2 ກາຣເກັບຕ້ວອຍໆຈາກສຕານທີ່ຈຳນ່າຍ ເພື່ອກາຣຕຽບຕິດຕາມພລ

2.3 การตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์

2.3.1 การจำแนกรายการตรวจสอบ

ที่	รายการตรวจสอบ	การจำแนกระดับความสำคัญ		
		สำคัญมาก	สำคัญ	รอง
1	ลักษณะทั่วไป		●	
2	ขนาด		●	
3	ความต้านทานการทำงานทำลาย	●		
4	ความทนทาน	●		
5	ความทนทานเมื่อความเร็วสูง	●		
6	เครื่องหมายและฉลาก		●	

2.3.2 การตรวจสอบ

(1) ผู้รับใบอนุญาตรายแบบ/ขนาด

- เก็บตัวอย่างตรวจสอบรายการสำคัญมากและรายการสำคัญทุกครั้ง
- เก็บตัวอย่างตรวจสอบรายการรองเป็นครั้งคราว

(2) ผู้รับใบอนุญาตเป็นกลุ่ม

- เก็บตัวอย่างตรวจสอบเฉพาะรายการสำคัญมากทุกครั้ง
- เก็บตัวอย่างตรวจสอบรายการสำคัญเป็นครั้งคราว
- ตรวจสอบรายการรองโดยพิจารณาจากประวัติการตรวจสอบติดตามผล หรืออาจพิจารณาผลการตรวจสอบของโรงงาน หรืออาจเก็บตัวอย่างตรวจสอบเป็นครั้งคราว

3. เมื่อนำไปที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะมีความผิดตามที่ระบุในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

3.1 ผู้รับใบอนุญาตต้องมีวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- 3.1.1 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่รับใบอนุญาตมีระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 - (1) โรงงานต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่บันทึก
 - (2) โรงงานต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และมีเครื่องมือทดสอบตามข้อ 1.3.2
 - (3) โรงงานต้องจัดเก็บข้อมูลเรียนเกียวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากลูกค้า ต้องบันทึกข้อมูลเรียนดังกล่าวในแบบที่เหมาะสม และต้องพร้อมที่จะจัดส่งสำเนาข้อมูลเรียนและบันทึกการแก้ไขข้อมูลเรียนที่กล่าวข้างต้น ให้แก่ สมอ. เมื่อได้รับการร้องขอ ข้อมูลที่ได้รับ สมอ. ถือเป็นความลับ
- 3.1.2 ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งประมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตต่อ สมอ. ปีละครั้ง กรณีผู้รับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชบัญญัติกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร ต้องแจ้งประมาณผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าต่อ สมอ. ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง เพื่อให้ สมอ. เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบติดตามผล
- 3.1.3 ผู้รับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการตรวจโรงงานและ/หรือเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบติดตามผลของ สมอ.
- 3.1.4 ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้ สมอ. ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

3.2 ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต ดังนี้

- 3.2.1 ผู้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต สามารถแสดงเครื่องหมายมาตรฐานโดยปฏิบัติตามกฎหมายกระตรวจแห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ได้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจาก สมอ.
- 3.2.2 ผู้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชบัญญัติกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานก่อนนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตออกจากสถานที่ผลิต
- 3.2.3 ผู้รับใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชบัญญัติกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานก่อนรับมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

2PR0682(00)

ใบอนุญาตไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร หากไม่สามารถกระทำได้ให้ขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

3.3 ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ชำระ

4. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รายชื่อผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และค่าธรรมเนียม

ดังเอกสารแนบ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ รายชื่อผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

และค่าธรรมเนียม

ย่างนอกรถจักรยานยนต์ มอก. 682-2540

1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (มอก. 682-2540)

ที่	รายการตรวจสอบ	อัตราค่าใช้จ่าย ต่อชุดตัวอย่าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ลักษณะทั่วไป	250	
2	ขนาด	200	
3	ความต้านทานพลังงานทำลาย	400	
4	ความทนทาน	8,100	
5	ความทนทานเมื่อความเร็วสูง	1,100	
6	เครื่องหมายและฉลาก	100	

2. รายชื่อผู้ตรวจสอบ (หน่วยตรวจสอบ)

ที่	หน่วยตรวจสอบ	รายการที่ตรวจสอบไม่ได้
1	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ความทันทัน , ความทันทันเมื่อความเร็วสูง
2	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	ความต้านพลังงานทำลาย , ความทันทัน , ความทันทันเมื่อความเร็วสูง
3	คณะกรรมการศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-
4	สถาบันยานยนต์	-

3. ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2524)

3.1 คำขอ ฉบับละ 10 บาท

3.2 ใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท